

Plats	Vad	Fastighet	Fastighet/markägare	Ansvarig	Innehåll	Hinder/utmaningar	Skick/behov	Kol	Föreslagen åtgärd
1	Butik och restaurang	Skogar 1:69	Privat fastighetsägare: Gamla Gränsbron AB, Trafikverket	Privat fastighetsägare, trafikverket	Restaurang och matbutik, startpunkt för Kuststigen, vägminnesskylt samt information om renoveringen 2007-2008.		Skyltarna är gamla och slitna, evt är det inte heller den ideala placeringen av skyltar. Stigen och räcket ner mot starten på Kuststigen är slitet och brant.		Ta bort vägminnesskylten och informationsskylten om renoveringen. Ersätt ledkartan för Kuststigen med en ny och ge den en ny placering. Undersök om det går att göra något år den inledande
2	Rastplats	Skogar 1:52	Statens Fastighetsverk	Trafikverket	Bänkar, papperskorg, infoskyltar		Utsikten skymms av vegetation, skyltarna har inte samma formspråk som övriga skyltar, evt kunde planteringar och avfallshanteringen fungera bättre under högsäsong.		Plocka ner vegetaion så att utsikten syns. Se över innehållet och utformningen av skyltarna, undersök vem som ansvarar för avfallshanteringen och plantering
3	Gamla tullstationen	Skogar 1:52	Statens Fastighetsverk	Statens Fastighetsverk	Före detta tullexpedition och tullkontor, visitationshall, carport, asfalterad uppställningsyta.	Tullverket och gränspolisen vill inte att fastigheten säljs, detaljplanen reglerar fastigheten till tull och gränskontroll, oklart om och hur mycket Tullverket och gränspolisen vill använda fastigheten	Fastigheten behöver rustas upp, byggnaderna behöver målas om, avlopp bytas ut, infrastruktur ses över, Byggnaderna står också till stor del tomma idag,		Dialog med SFV, Tullverket och gränspolisen om behov och eventuella vägar framåt.
4	Kulturstigen	Skogar 1:52, Skogar 1:55, Skogar samfällighet:1 2 (vägen), Skogar 1:39, Skogar 1:42, Skogar 1:61, Skogar 1:69		Ekomuseum gränsland och Strömstads kommun	Skyltar om områdets historia , vandringsstig		Startskylten står gömd bakom tullstationen, den inledande delen av stigen är skräpig till följd av att uppställningsytan på gamla tullstationen används som viloplats för tung trafik, vissa av skyltarna behöver rengöras/målas om, vissa logotyper på skyltarna är gamla.		Identifera ny placering för startskylten och förbättra informationen och wayfinding i resten av området så att Kulturstigen synliggörs för besökare. Rengör/måla om skyltar.
5	Färjeläget	SKOGAR s:12, Skogar s:1:39	Vägföreningen + evt. Trafikverket runt brodelarna	Vägföreningen, Ekomuseum gränsland	Gamla rampen till färjan, vändplats, informationssylt.		Platsens skick är OK men det finns utvecklingspotential i att tillrättalägga för besökare.		Sittplatser med utsikt mot vattnet, smal brygga/kaj att sitta vid/fiska från. Information om blå bandets startpunkt.
6	Utsiktsplats och stereobutik	Stereobutiken 17/23		Privat fastighetsägare, ???	Stereobutik, informationsskyltar, bänkar, kikare,	Oklart vem som ansvarar för underhåll och skötsel av rastplats.	Skyltarna är utdaterade och slitna, rastplatsen underhålls inte (privatperson klippte gräset 2025), utsikten skymms av vegetation		Identifiera ansvarig, upprätta underhållsplan och se över skyltarna.
7	KF bygg	17/30 och 17/29	Gamle Svinesundsvei 262 AS	Privat fastighetsägare, oklart ansvar för monument	Monument från brons 50-års jubileum, placket Peace Bridge, Näringsfastighet	Servitut begränsar möjligheterna till näringsutveckling i fastigheten. Indikationer om att Tolletaten helst ser begränsad verksamhet vid fastigheten.	Fastighetsägarna vill få in verksamhet i lokalerna, monument och placket om Peace Bridge saknar kontext		

8	Rastplats			???	Ledkarta Kyststien, parkering, bänkar, toalett, syntest, busshållplats	Oklart vem som ansvarar för underhåll och skötsel av rastplats.	Slitet och tomt, toaletten är sliten och behöver rustas upp eller bytas ut, skyltar är gamla och utdaterade.	Byt ut ledkartan mot en uppdaterad, ta bort skyltarna om syntest, rusta upp/byt ut toalett
9	Bron/gränsen		Trafikverket, Statens Vegvesen	Trafikverket	Bron, utsikt, gräns, information om renoveringen	Smala trottoarer och mycket trafik	Underhåll av gränsmarkeringen	Ta bort skylten om renoveringen, säkerställ att gränsmarkeringen på vägen är synlig, byt ut
10	Hjelmkollen			Forsvarsbygg	Informationsskylt, skyttevärn och lämningar från unionsupplösning/WWII		Ingen skyltning eller information om att Hjelmkollen finns från Gamla Svinesundsbron	Informera om Hejlmkollen nere vid bron och markera promenadstigen upp.
11	Svinesunds-terassen	17/8 och 17/25	Privat fastighetsägare	Privat fastighetsägare	Gammal restaurang, motell, parkering	Indikationer om att Tolletaten helst ser begränsad verksamhet vid fastigheten.	Fastigheten är i stort behov av upprustning. Fastigheten står till stor del tom idag. Har varit svårt att få en hållbar verksamhet där de senaste 10? Åren.	
12	Promenadväg			???	Plantering, promenadväg, staty Vilja til vekst	Oklart vem som ansvarar för underhåll och skötsel av rastplats. Barnen till konstnären vill flytta på statyn.	Grönytor och planteringar sköts inte (privatperson klippte gräset 2025), ingen information om statyn eller konstnären bakom. Statyn har stått överväxt.	Klargör ansvar, upprätta underhållsplan, informera om konstverket och konstnären.